



### **Weber.col Veneciano**

#### **MODO DE USO**

Preparación del soporte

Sanear las partes disgregables.

Comprobar la nivelación del soporte con una regla de 2m de longitud. Las desviaciones deben ser inferiores a 5mm.

Limpiar la superficie de polvo y desenconfrantes.

#### **Procedimiento para la colocación**

1. Amasar weber.col veneciano con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y dejar reposar 5 minutos.
2. Extender el pegamento no superando paños de 1 m<sup>2</sup> sobre el soporte con raspín Nº 4.
3. Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
4. Dejar transcurrir 48h de secado como mínimo, para el fraguado, consistiendo éste en preparar la fragua como una pasta y aplicar.
5. Aplicar la fragua weber.color plus con consistencia pastosa con la ayuda de una espátula de goma.
6. Limpiar el exceso de material a los 30/60 minutos de la aplicación con un trapo o espátula de plástico.
7. Realizar una limpieza final de obra.

#### **Aplicaciones**

Pegamento flexible, impermeable y antihongo de altas prestaciones. Ideal para pepelmas en piscinas, baños, cocinas y cerámicos blancos.

#### **Recomendaciones**

Utilizar siempre mano de obra calificada.

Respetar el agua de amasado.

Porteger del agua de lluvia durante las primeras 24 h de colocación.

Proteger los revestimientos cerámicos de dilataciones y contracciones con un buen tratamiento de juntas.

Durante el enchape evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza.



No aplicar a temperaturas inferiores a 10°C ni superiores a 30°C.  
Puesta en servicio: en caso de utilizar en una piscina, se recomienda no llenar la misma antes de los 15 días de finalizada la colocación.  
Comprobar la pegajosidad de la pasta extendida previo a la colocación.

### **Rendimiento**

8 m<sup>2</sup> por bolsa de 25 kg (aprox 3 kg/ m<sup>2</sup>)

### **PRECAUCIONES DE USO**

Antes de utilizar el producto, consultar la ficha de seguridad.